

## INFORME DE ANÁLISIS

Nº DE ANÁLISIS:

1701261

**SOLICITANTE:** Mercapalma, S.A  
Mercapalma S/N  
7007, Coll Rabassa  
Baleares. España  
971745401

Fecha toma muestra: 20/12/2017  
Fecha de recepción: 20/12/2017  
Fecha inicio análisis: 21/12/2017  
Fecha fin análisis: 03/01/2018  
Fecha emisión informe: 03/01/2018

### DATOS MUESTRA

**Lugar de recogida:** Mercapalma - Palma  
**Punto de muestreo:**  
**Descripción:** Agua depósito pulmón  
**Referencia del cliente:** Dep. pulmón 7 20-12-17

### RESULTADOS

Parámetro	Valor del análisis	Uds.	Valor paramétrico	Método de ensayo
Olor	1	Índice dilución	3 a 25 °C	PE000030
Color	<5	mg/L Pt-Co	15	PE000032
Sabor	1	Índice dilución	3 a 25 °C	PE000031
Turbidez	<1	UNF	1	PE000011
pH	8,27	Unidades de pH	6,5-9,5	PE000012
Conductividad	814	µS/cm a 20°C	2500	PE000013
Amonio	<0,05	mg/L	0,50	PE000010
Cloro libre residual	0,66	mg/L	1,0	PE000014
Dureza total	206	mg CaCO <sub>3</sub> /L	-	PE000004
Recuento de colonias a 22°C	Ausencia	ufc/1 mL	100	PE000057
Bacterias coliformes	Ausencia	ufc/100 mL	Ausencia	PE000051
<i>Escherichia coli</i>	Ausencia	ufc/100mL	Ausencia	PE000051
<i>Clostridium perfringens (incluidas esporas)</i>	Ausencia	ufc/100 mL	Ausencia	PE000079

**Base de la catalogación:** Real Decreto 140/2003 Por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.  
Decreto 53/2012 sobre vigilancia sanitaria de las agua de consumos humano de las Illes Balears.

**Observaciones:**



María del Mar Porrás Alarcón  
**Directora Técnica**



Mario Grau Blasco  
**Técnico Analista**